



Инструкция по эксплуатации

Электрододержатели ESAB

Серия: ESAB Handy



Подсоединение сварочного кабеля:

Снять ручку с корпуса электрододержателя.

Удалить изоляцию с конца кабеля.

Ослабьте кабельные винты на корпусе электрододержателя.

Проденьте кабель через ручку и поместите конец кабеля в корпус держателя.

Надежно зафиксируйте кабель с помощью винта и медной пластины.

Вставьте ручку на корпус держателя.

Установка электрода:

Открутите головку электрододержателя.

Вставьте электрод.

Плотно закрутите головку.

Тип	Макс. диаметр электрода	Макс. ток при ПВ 35%	Макс. ток при ПВ 60%
0700006003	4.0 мм	200 А	150 А
0700006016	6.0 мм	300 А	230 А
0700006013	8.0 мм	400 А	310 А

Правила безопасности!

Не касайтесь токопроводящих частей электрододержателя!

Используйте сварочные перчатки и другие средства защиты во время работы.

Регулярно проверяйте электрододержатель на предмет износа и повреждений.

Убедитесь, что сварочный кабель плотно прикреплен к электрододержателю.

Никогда не превышайте установленный сварочный ток и время работы указанные в характеристиках электрододержателя.

