

SAVAGE A40 AIR

Маска с системой принудительной подачи воздуха.



Savage A-40 Air с системой PAPR

Технические характеристики

Окно светофильтра	100 x 50 мм
Автоматический светофильтр (регулируемый)	DIN 9–13
Статическое затемнение	DIN 4
Источник питания	Солнечная батарея и 1 x CR2450 (заменяемая) Индикация низкого заряда
Сенсоры дуги	4
Время перехода (в тёмное состояние)	0,07 мс
Оптический класс	1/1/1/2
Режим зачистки (работа с УШМ)	Да, активация кнопкой на внешней стороне маски
Стандарты и сертификаты	CE EN379 EN175 EN12941 ANSI Z87.1 CSA Z94.3, и AS/NZS 1338.1
ЕАС	TP TC 019/2011
Масса	725 гр.

Информация для заказа

SAVAGE A40 Air, 9-13, Черная	0700500400
PAPR с воздухопроводом 850 мм	0700002300
PAPR с воздухопроводом 1000 мм	0700002301




Маска **SAVAGE A40 Air** в комбинации с системой принудительной подачи воздуха PAPR (приобретается отдельно) гарантирует надёжную защиту во время сварки. Сварщик может сам регулировать воздушный поток, что повышает эффективность фильтрации мельчайших частиц.

Сварочная маска SAVAGE A40 оснащена современным светофильтром, который обеспечивает точную передачу цветов. Пользователь может самостоятельно настроить оттенки, задержку и чувствительность, что делает процесс сварки ещё более удобным. Благодаря удобной кнопке включения режима зачистки, можно легко переключаться между сваркой и работой с угловой шлифовальной машиной (УШМ). SAVAGE A40 Air отвечает всем требованиям профессиональных сварщиков.

- Регулируемая степень затемнения 9-13 DIN
- Регулировка чувствительности - полезная при TIG сварке функция, позволяющая гарантированно затемнять светофильтр даже на малых токах
- Четыре датчика дуги обеспечивают быстрое затемнение
- Смотровое окно светофильтра 100 x 50 мм обеспечивает широкий обзор
- Натуральная цветопередача обеспечивает максимально качественный и четкий обзор зоны сварки
- Внешняя кнопка активации зачистка (работа с УШМ) с уровнем затемнения 4 DIN
- Гарантия 3 года
- Полностью подготовлена к подключению блока принудительной подачи воздуха PAPR.

Запасные и быстроизнашиваемые части

1	Оголовье с воздухопроводом	0700500404
2	Мягкая накладка на оголовье	0700000414
3	Лицевой уплотнитель	0700500405
4	Стекло внутреннее защитное	0700000482
5	Стекло наружное защитное	0700000010



PAPR

Система принудительной подачи воздуха.



Технические характеристики

Поток воздуха	Регулируемый (3 режима) 170- 220 л/мин
Время работы	Не менее 8 ч при 170л/мин
Фильтры	Предварительный и основной P3 фильтры
Стандарты и сертификаты	EN12941
ЕАС	TP TC 019/2011
Размеры ДхШхВ	185 x 100 x 160 мм
Масса	1 кг

Запасные и быстроизнашиваемые части

1	Воздуховод 850 мм	0700002305
1	Воздуховод 1000 мм	0700002306
2	Чехол воздуховода 850 мм	0700002304
2	Чехол воздуховода 1000 мм	0700002303
3	Стандартная АКБ	0700002312
3	АКБ повышенной ёмкости	0700002313
4	Фильтр P3	0700002309
5	Предварительный фильтр Pk5	0700002310
6	Поясной ремень с подкладкой	0700002307

* Со временем ёмкость заряда АКБ падает и время работы может снизиться.

Система **ESAB PAPR** используется со сварочными масками ЭСАБ и обеспечивает надежную защиту от сварочных дымов и пыли во время сварки, строжки и зачистных работ. Фильтр-вентиляционный блок позволяет регулировать поток воздуха в диапазоне от 170 до 220 л/мин, в зависимости от условий работы. Предусмотрено три режима со светодиодной индикацией расхода воздуха на корпусе устройства.

Для дополнительной защиты сварщика блок оснащен звуковым и визуальным сигналами, оповещающими о засорении фильтра и разрядке батареи. Прочная конструкция устройства PAPR делает его идеальным выбором для использования в тяжёлых условиях при любых видах сварки.

Система PAPR предназначена для совместного использования с масками ЭСАБ SAVAGE A40 Air и Sentinel A60 Air.

- Регулировка потока воздуха
- Не менее 6 часов работы от одного заряда литий-ионного аккумулятора*
- Световая и звуковая индикация

Информация для заказа

PAPR с воздуховодом 850 мм 0700002300

PAPR с воздуховодом 1000 мм 0700002301

Комплект поставки: Картонная коробка Фильтр-вентиляционный блок, батарея, зарядное устройство, предварительный и основной фильтры P3, поясной ремень, воздуховод с защитным чехлом Proban, измеритель потока воздуха.

